

RAPPORT SECURITE

2^e Exercice Incendie - JBS/NDC - Année 09-10
11 et 16 février 2010

Pour NDC : Exercice Inopiné

Nous avons déclenché un DM à 13h57 au restaurant (entrée Collège). Celui-ci a fonctionné normalement et la personne présente à l'accueil m'a téléphoné pour me dire qu'une alerte incendie s'était déclenchée sur le lieu du DM. Nous avons laissé l'alerte se poursuivre et l'alarme s'est mise à sonner 5 minutes après à 14h02, puis s'est arrêtée à 14h07. **L'exercice complet a duré 25 minutes 30 secondes.**

Après la sonnerie :

Temps d'évacuation des locaux du primaire aux bâtiments A et B : **3 min 17''**
Temps d'évacuation des locaux au collège (6^e et 5^e) au bâtiment C : **3 min 45''**

2^e Evacuation :

Après la mise en rang et le comptage des élèves, l'exercice a continué par la mise en mouvement et l'évacuation des classes, de la cour du collège vers le stade, et de la cour Saint Joseph (pour l'école) vers la cour du parc.

Temps d'évacuation :

- Cour du collège : **5 min 40''**
- Cour Saint Joseph : **7 min 55''**

Après un nouveau comptage, la remontée des élèves en classes s'est effectuée selon les conditions habituelles.

Constats :

- **Ecole (NDC) : Pas de rapport remis**
 - o Les élèves étaient calmes durant la descente vers le point de ralliement
 - o Les évacuations ont été réalisées selon les recommandations du plan d'évacuation. Aucune bousculade ni embouteillage.
 - o Le temps de déplacement des élèves de la cour Saint Joseph à la cour du parc a été très long. Un embouteillage s'est formé au niveau du passage entre les deux cours. Les classes n'avançaient plus le long de la chapelle. Certains élèves se sont retrouvés dans les sanitaires.
 - o En général, la tenue des classes sur la cour est toujours aussi difficile, c'est une des raisons de l'embouteillage lors du déplacement des élèves vers la cour du parc.
 - o Tous les systèmes de sécurité ont fonctionné.

- **Collège (NDC) : 1 Rapport remis résumant l'ensemble des classes du collège**
 - o Les élèves étaient calmes durant la descente vers le point de ralliement.
 - o Les évacuations ont été réalisées selon les recommandations du plan d'évacuation. Aucune bousculade ni embouteillage.
 - o Le comptage s'est fait normalement, mais de leurs propres initiatives, 2 classes des laboratoires du bâtiment A sont remontées dans leurs salles (5^è).
 - o Les élèves et les classes étaient rangés suivant le marquage au sol, ce qui a permis un comptage facile.
 - o Le déplacement des élèves de la cour du collège vers le stade s'est très bien déroulé, dans l'ordre et sans bousculade, malgré le passage serré dans le couloir amenant au parc.
 - o Signalons que le petit gymnase n'a pu être évacué en raison d'un défaut matériel. Tous les autres systèmes de sécurité ont fonctionné.

Observations :

- Lors du dernier exercice incendie, nous avons noté le remplacement nécessaire de quelques Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S) sur les portes des cages d'escalier du bâtiment A et B. depuis 4 Système D.A.S ont été remplacés, ils ont tous fonctionné normalement.

Pour JBS : Exercice Inopiné

Nous avons déclenché à 14h00 un Détecteur de fumée sous la toiture de la salle de conférence (Injection d'une fumée près du détecteur). Celui-ci a fonctionné parfaitement. L'accueil m'ayant prévenu que l'alerte était située en salle de conférence nous avons laissé l'exercice se prolonger. L'alarme a retenti 3 minutes après déclenchement du détecteur, puis s'est arrêtée à 14h08 minutes. **L'exercice a duré 28 minutes.**

Après la sonnerie :

Temps d'évacuation des Bâtiments 100 et 200 : **5min 30''**

Temps d'évacuation des Bâtiments 300, 400 et 500 : **5min 15''**

Temps d'évacuation du Bâtiment 600 : **2min 50''**

2^e Evacuation :

Après la mise en rang et le comptage, l'exercice a continué par la mise en mouvement et l'évacuation des classes de la cour du lycée vers la cour du Parc ou le stade.

Temps d'évacuation :

- Cour du lycée : **10min 20''**

- Cour du collège : Pas d'évacuation, les classes des niveaux 4^e 3^e et 2nde devaient restées dans la cour.

Après un nouveau comptage, la remontée des élèves en classe s'est effectuée selon les conditions habituelles.

Constats :

- 1 Rapport remis résumant l'ensemble des classes de 4^e

- Certains professeurs sont toujours réticents à ces exercices et restent dans la salle des professeurs
- La mise en rang des élèves sur la cour est correcte et calme.
- Une partie des élèves (sauf classes 2nde 3^e et 4^e) a été déplacée vers la cour du parc et le stade. L'évacuation de la cour du lycée s'est parfaitement déroulée. Même si le passage traversant les ateliers reste difficile avec autant d'élèves.
- Sur ordre d'un directeur, les élèves des classes de 4^e sont remontées dans leurs classes alors que l'exercice n'était pas terminé. Les classes de 3^e et 2nde ont fait de même.

Observations :

- Tous les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S) ont fonctionné (Bâtiments 100-200-400)
- Pas de problème technique à signaler

BILAN GENERAL :

Nous constatons globalement une amélioration des comportements aux fils des exercices d'incendie, et pour la première fois nous avons réussi à déplacer des classes d'un lieu de rassemblement à un autre. Malgré l'absence de certains de nos référents ou responsables, la mise en mouvement des élèves s'est déroulée facilement et dans une bonne ambiance.

Nos moyens matériels de sécurités (Porte DAS, Détecteur de fumée, DM et sirènes) ont parfaitement fonctionnés à l'exception de notre petit gymnase. Lors des prochaines vacances scolaires de février, des travaux de sécurité y seront effectués pour y remédier. 2 DM et 1 sirène d'alerte seront ainsi installés dans la salle.

Rappelons tout de même :

- L'évacuation des locaux est **obligatoire pour tous dès que la sirène retentit**
- L'importance de suivre les plans d'évacuation affichés dans les classes du bâtiment 100, 200 et Bât. C, mais **ils ne servent qu'en cas d'alerte** et ne coïncident pas obligatoirement à la montée ou à la descente des classes au quotidien.
- L'importance de **compter les élèves sur le point de ralliement**. Dans le cas où nous devrions les déplacer à un autre endroit, ils seront comptés une deuxième fois.
- En cas d'alerte incendie lors d'une récréation, les élèves doivent se ranger sur leur lieu de ralliement, et les professeurs doivent compter les élèves de la classe qu'ils viennent de quitter.
- Pour les accueils, NDC et JBS, il est impératif de suivre la procédure :
 - o En cas d'alerte, la personne présente à l'accueil ne doit pas interrompre le processus qui s'est déclenché.
 - o Elle doit impérativement appeler le 4533 ou le 4548 pour faire une vérification visuelle, en donnant l'endroit exact du déclenchement de l'alerte qui s'est inscrit sur le tableau de la centrale.
 - o Après vérification visuelle l'ordre lui sera donné de déclencher l'alarme rapidement, en lui expliquant, si nécessaire, la procédure à suivre pour l'enclencher plus rapidement, ou l'interrompre, le cas échéant.

Saint Denis le, 23 Février 2010

Hubert FOUGERAS

Adjoint de direction
Services Généraux

Etablissement Scolaire J.B.S / N.D.C

6/8 Place de la résistance
93200 Saint Denis

Tél : 0155874533 – 0632602241

Fax : 0155874545

Courriel : hubert.fougeras@jeanbaptistedelasalle.com
